

Numer zapytania	Z21/1396/1
Tytuł zapytania	Potrzeby remontowe w woj. Śląskim i Opolskim na stacjach paliw Moya.
Kupiec prowadzący:	KOMOROWSKI, JĘDRZEJ
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Redzik, Mateusz
Data złożenia:	2023-08-24 13:22:30
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-08-24 13:30:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-09-07 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-09-07 12:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania
Dzień dobry, zwracam się z zapytaniem ofertowym dotyczącym prac remontowych w woj. Śląskim i Opolskim na stacjach paliw MOYA.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Opole nr1.png
2.	Opole nr2.png
3.	opole nr3.jpg
4.	opole nr4.jpg
5.	bielsko nr1.jpg
6.	bielsko nr2.jpg
7.	bielsko nr3.jpg
8.	bielsko nr4.jpg
9.	bielsko nr5.jpg
10.	bielsko nr6.jpg
11.	bielsko nr7.jpg
12.	bielsko nr8.jpg
13.	bytom nr1.jpg
14.	bytom nr2.jpg
15.	bytom nr3.jpg
16.	bytom nr4.jpg

17.	czechowice nr1.jpg
18.	czechowice nr2.jpg
19.	czechowice nr3.jpg
20.	czechowice nr4.jpg
21.	czechowice nr5.jpg
22.	czechowice nr6.jpg
23.	czechowice nr7.jpg
24.	czechowice nr8.jpg
25.	czechowice nr9.jpg
26.	czechowice nr10.jpg
27.	czechowice nr11.jpg
28.	czechowice nr12.jpg
29.	czechowice nr13.jpg
30.	czechowice nr14.jpg
31.	czechowice nr15.jpg
32.	czechowice nr16.jpg
33.	czechowice nr17.jpg
34.	czechowice nr18.jpg
35.	czechowice nr19.jpg
36.	czechowice nr20.jpg
37.	czechowice nr21.jpg
38.	czestochowa nr1.jpg
39.	czestochowa nr2.jpg
40.	czestochowa nr3.jpg
41.	czestochowa nr4.jpg
42.	gorzyckzi nr8.JPG
43.	gorzyczki nr1.jpg
44.	gorzyczki nr2.jpg
45.	gorzyczki nr3.jpg
46.	gorzyczki nr4.jpg
47.	gorzyczki nr5.jpg
48.	gorzyczki nr6.jpg
49.	gorzyczki nr7.jpg
50.	gorzyczki nr9.JPG
51.	gorzyczki nr10.JPG
52.	gorzyczki nr11.JPG
53.	jastrzebie nr2.jpg
54.	jastrzebie nr3.jpg
55.	jastrzebie nr4.jpg
56.	jastrzebie nr5.jpg
57.	jastrzebie nr6.jpg
58.	jastrzebie nr7.jpg

59.	jastrzebie nr8.png
60.	jastrzębie nr1.jpg
61.	laura nr1.jpg
62.	laura nr2.jpg
63.	laura nr3.jpg
64.	laura nr4.jpg
65.	laura nr5.jpg
66.	laura nr6.jpg
67.	laura nr7.jpg
68.	michał nr1.jpg
69.	michał nr2.jpg
70.	michał nr3.jpg
71.	michał nr4.jpg
72.	michał nr5.jpg
73.	michał nr6.jpg
74.	obroki nr1.jpg
75.	rybnik nr1.JPG
76.	rybnik nr2.JPG
77.	rybnik nr3.JPG
78.	rybnik nr4.jpg
79.	rybnik nr5.jpg
80.	rybnik nr6.jpg
81.	rybnik nr7.jpg
82.	rybnik nr8.jpg
83.	sonata nr1.jpg
84.	sonata nr2.jpg
85.	sonata nr3.jpg
86.	sonata nr4.jpg
87.	sonata nr5.jpg
88.	sonata nr7.jpg
89.	sonata nr8.jpg
90.	sonata nr9.jpg
91.	sonata nr6.jpg
92.	sonata nr11.jpg
93.	sonata nr12.jpg
94.	sonata nr13.jpg
95.	sonata nr10.jpg
96.	sosnowiec express nr1.jpg
97.	sosnowiec express nr2.jpg
98.	sosnowiec express nr3.jpg
99.	sosnowiec express nr4.jpg
100.	sosnowiec express nr5.jpg

101.	sosnowiec express nr6.jpg
102.	sosnowiec express nr7.jpg
103.	sosnowiec express nr8.jpg
104.	sosnowiec express nr9.jpg
105.	sosnowiec express nr10.jpg
106.	sosnowiec express nr11.jpg
107.	sosnowiec express nr12.jpg
108.	świerklany nr1.jpg
109.	świerklany nr2.jpg
110.	świerklany nr3.jpg
111.	świerklany nr4.jpg
112.	świerklany nr5.jpg
113.	świerklany nr6.jpg
114.	świerklany nr7.jpg
115.	świerklany nr8.jpg
116.	tychy emila nr1.jpg
117.	tychy emila nr2.jpg
118.	tychy emila nr3.jpg
119.	tychy emila nr4.jpg
120.	tychy emila nr5.jpg
121.	tychy emila nr6.jpg
122.	tychy emila nr7.jpg
123.	tychy emila nr8.jpg
124.	tychy emila nr9.jpg
125.	tychy emila nr10.jpg
126.	tychy emila nr11.jpg
127.	tychy emila nr12.jpg
128.	tychy emila nr13.jpg
129.	tychy emila nr14.jpg
130.	tychy emila nr15.jpg
131.	tychy emila nr16.jpg
132.	tychy emila nr17.jpg
133.	tychy emila nr18.jpg
134.	tychy emila nr19.jpg
135.	tychy emila nr20.jpg
136.	tychy emila nr21.jpg
137.	tychy emila nr22.jpg
138.	tychy emila nr23.jpg
139.	tychy emila nr24.jpg
140.	tychy emila nr25.jpg
141.	tychy obslugowa nr2.jpg
142.	tychy obslugowa nr3.jpg

143.	tychy obslugowa nr4.jpg
144.	tychy obslugowa nr5.jpg
145.	tychy obslugowa nr6.jpg
146.	tychy obslugowa nr7.jpg
147.	tychy obslugowa nr8.jpg
148.	tychy obslugowa nr9.jpg
149.	tychy obslugowa nr10.jpg
150.	tychy obslugowa nr1.jpg
151.	tychy sciany.png
152.	tychy tesco kostka wokol studzienek.png
153.	tychy tesco nr1.jpg
154.	tychy tesco nr2.jpg
155.	tychy tesco nr3.jpg
156.	tychy tesco nr4.jpg
157.	tychy tesco nr5.jpg
158.	tychy tesco nr6.jpg
159.	tychy tesco nr7.jpg
160.	tychy tesco nr8.jpg
161.	tychy tesco nr9.jpg
162.	tychy tesco nr10.jpg
163.	tychy tesco nr11.jpg
164.	tychy tesco nr12.jpg
165.	tychy tesco nr13.jpg
166.	tychy tesco nr14.jpg
167.	zabrze nr1.jpg
168.	zabrze nr2.jpg
169.	zabrze nr3.jpg
170.	zabrze nr4.jpg
171.	zabrze nr5.jpg
172.	zabrze nr6.jpg
173.	zabrze nr7.jpg

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Montaż nowej wycieraczki , naprawa wycieraczki drzwi od strony TIR (zdjęcia czechowice nr1-2)	ANWIM Czechowice Dziedzice	1	szt.	Inne
2.	Naprawa odwodnienia liniowego (zdjęcia czechowice nr3-8)	ANWIM Czechowice Dziedzice	50	mb	Inne

3.	Modernizacja nawierzchni drogowej, naprawa kostki, uzupełnienie ubytków asfaltu, naprawa podsypki/ podbudowy (zdjęcia czechowice nr9-12)	ANWIM Czechowice Dziedzice	75	m2	Inne
4.	Rozebranie kostki, naprawa podbudowy, wyrównanie poziomów, wymiana kostki granitowej na zwykłą (zdjęcia czechowice nr13-17)	ANWIM Czechowice Dziedzice	5	szt.	Inne
5.	Wymiana płytek na nowe na 1 wyspie, 2 wyspy tylko do czyszczenia(ewentualnie pojedyncze płytki do wymiany) (zdjęcia czechowice nr18-21)	ANWIM Czechowice Dziedzice	1	szt.	Inne
6.	Czyszczenie odwodnienia liniowego.,	ANWIM Czechowice Dziedzice	50	mb	Inne
7.	Malowanie korytarza na zapleczu stacji na biało, wraz z drobnymi naprawami ścian (zdjęcie tychy sciany)	ANWIM Tychy Fabryczna	32	m2	Inne
8.	Zerwanie płytek, naprawa murku i pomalowanie farbą elewacyjną (zdjęcia tychy obslugowa nr1-2)	ANWIM Tychy Fabryczna	15	mb	Inne
9.	Czyszczenie lamp wiaty z owadów (zdjęcia tychy obslugowa nr3-6)	ANWIM Tychy Fabryczna	4	szt.	Inne
10.	Malowanie i drobne naprawy ściany przy toalecie dla klientów	ANWIM Tychy Fabryczna	5	m2	Inne
11.	Przełożenie kostki, naprawa wjazdu, wymiana części kostek (zdjęcia tychy obslugowa nr7-10)	ANWIM Tychy Fabryczna	50	m2	Inne
12.	Modernizacja nawierzchni placu, wymiana uszkodzonych kostek (zdjęcia gorzyczki nr1-6)	AUTOMAT Gorzyczki	50	m2	Inne
13.	Naprawa 4 sztuki odbojów betonowych przy wyspach (zdjęcia gorzyczki nr7-11)	AUTOMAT Gorzyczki	4	szt.	Inne
14.	Przerobienie ułożenia kostki przed wejściem do budynku stacji - wykonanie garbu, żeby woda spływała w innym kierunku oraz poprawienie zapadniętej kostki (zdjęcie Opole nr1)	ANWIM Opole	20	m2	Inne
15.	Zabezpieczenie kanałów ciepłowniczych za budynkiem stacji za pomocą płyty/ ogrodzenia (zdjęcia Opole nr2-4)	ANWIM Opole	15	mb	Inne
16.	4 szt. Kratek odwodnienia liniowego do czyszczenia	ANWIM Opole	4	szt.	Inne
17.	Spoinowanie, piaskowanie, ogólny przegląd nawierzchni (zdjęcia obroki nr1 - przykładowe)	ANWIM Katowice Obroki	1 170	m2	Inne
18.	Czyszczenie odwodnienia liniowego,	ANWIM Katowice Obroki	2	szt.	Inne
19.	malowanie ściany na biało przy toaletach dla klientów	ANWIM Świerklany	10	m2	Inne
20.	Naprawy miejscowe nawierzchni drogowych (zdjęcia świerklany nr1-5)	ANWIM Świerklany	10	mb	Inne

21.	Pielęgnacja i podcinanie drzew i krzewów (zdjęcia świerklany nr6-7)	ANWIM Świerklany	1	komplet	Inne
22.	Czyszczenie odwodnienia liniowego. 3 szt. Wpustów drogowych w cieku betonowym. (zdjęcie świerklany nr1-2)	ANWIM Świerklany	3	szt.	Inne
23.	Kompleksowa naprawa wysp i podstaw terminali / odbojów. Czyszczenie, konserwacja i odmalowanie. (zdjęcia świerklany nr8)	ANWIM Świerklany	3	szt.	Inne
24.	Mycie podsufitek/Remont wiaty	ANWIM Laura	1	komplet	Inne
25.	Naprawa poszycia dachu kontenera technicznego/ budynku stacji	ANWIM Laura	1	komplet	Inne
26.	Naprawa nawierzchni przed wiatą, przed myjnią, przy sklepie. Wyrównanie kostki oraz kształtek betonowych (zdjęcia michał nr1-2)	ANWIM Michał	10	m2	Inne
27.	Malowanie odbojów oraz zakup taśmy odblaskowej (zdjęcia michał nr3-5)	ANWIM Michał	3	szt.	Inne
28.	Podniesienie krawężnika przy sklepie. Naprawa nawierzchni placu. (zdjęcia michał nr6)	ANWIM Michał	2	szt.	Inne
29.	Malowanie i drobne naprawy ścian. Usunięcie śladów grzyba + odmalowanie serwerowni. (zdjęcia sonata nr1-2)	ANWIM Sosnowiec	15	m2	Inne
30.	Naprawy miejscowe nawierzchni drogowych. W tym wyrównanie zapadniętych wpustów 2szt. (zdjęcia sonata nr3-5)	ANWIM Sosnowiec	12	mb	Inne
31.	Wymiana krawężników drogowych wraz z zakupem i postawieniem 1szt. odboju betonowego. Zakup i montaż odboju betonowego. (zdjęcia sonata nr6-7)	ANWIM Sosnowiec	12	mb	Inne
32.	Czyszczenie/naprawa wpustów drogowych/ wyrównanie poziomów. Jedna studzienka do naprawienia na wyjeździe. (zdjęcie sonata nr3)	ANWIM Sosnowiec	1	szt.	Inne
33.	Naprawa zapadniętego odwodnienia liniowego, wyrównanie poziomów. (zdjęcia sonata nr8-10)	ANWIM Sosnowiec	2	mb	Inne
34.	Pielęgnacja terenów zielonych. (zdjęcia sonata nr11-12)	ANWIM Sosnowiec	1	komplet	Inne
35.	Naprawa odboju/ wymiana oznakowań ostrzegających(taśmy odblaskowej) (zdjęcia sonata nr13)	ANWIM Sosnowiec	1	szt.	Inne
36.	Czyszczenie odwodnienia liniowego. (zdjęcia sonata 8-10)	ANWIM Sosnowiec	5	mb	Inne
37.	Naprawa nawierzchni placu. Wyjazd ze stacji całkowicie zniszczony, przygotować naprawę pod ruch ciężki. (zdjęcia jastrzębie nr1 i 8)	ANWIM Jastrzębie Zdrój	30	m2	Inne
38.	Naprawa nawierzchni placu. Punktowe naprawy nawierzchni pod ruch ciężki. (zdjęcia jastrzębie nr2-7)	ANWIM Jastrzębie Zdrój	30	m2	Inne
39.	Czyszczenie odwodnienia liniowego^	ANWIM Jastrzębie Zdrój	4	szt.	Inne

40.	Czyszczenie odwodnienia liniowego,":	ANWIM Żory Wodzisławska	3	szt.	Inne
41.	Naprawy miejscowe nawierzchni. Naprawy miejscowe nawierzchni w tym regulacja 9 studzienek. (zdjęcia tychy tesco nr1-12 + tychy tesco kostka wokół studzienek)	ANWIM Tychy Towarowa	62.5	m2	Inne
42.	Remont wiaty. Oczyszczenie, konserwacja, pomalowanie, zabezpieczenie antykorozyjne (zdjęcia tychy tesco nr13-14)	ANWIM Tychy Towarowa	2	szt.	Inne
43.	Czyszczenie odwodnienia liniowego*	ANWIM Tychy Towarowa	3	szt.	Inne
44.	Usunięcie pozostałości po znakach. Usunięcie pozostałości po znakach	ANWIM Tychy Towarowa	4	szt.	Inne
45.	Naprawy miejscowe nawierzchni drogowych. Wymiana kostki. (zdjęcia sosnowiec express nr3-8)	EXPRESS Sosnowiec	50	m2	Inne
46.	naprawa progu i cokołu budynku technicznego. Naprawa progu, wstawienie kątownika. (zdjęcia sosnowiec express nr1-2)	EXPRESS Sosnowiec	1	komplet	Inne
47.	Wymiana drzwi do kontenera+ czyszcznei opaski z kostki. Wymiana drzwi do kontenera horman+ czyszcznie opaski z kostki 8m2	EXPRESS Sosnowiec	1	komplet	Inne
48.	Modernizacja wysp. Odświeżenie wysp, odmalowanie, uzupełnienie ubytków.	EXPRESS Sosnowiec	2	szt.	Inne
49.	Czyszczenie odwodnienia liniowegooo	EXPRESS Sosnowiec	28	mb	Inne
50.	Naprawa wysp i podstaw terminali. Malowanie ramek dolnych dystrybutora+ zabezpieczenie antykorozyjne. (zdjęcia sosnowiec express nr9-12)	EXPRESS Sosnowiec	3	szt.	Inne
51.	Naprawa nawierzchni placu. Naprawa opaski z kostki dookoła płyty szczelnej. (zdjęcia tychy emila nr1-9)	EXPRESS Tychy	30	m2	Inne
52.	Wymiana odwodnienia liniowego. Wymiana odwodnienia. (zdjęcia tychy emila nr1-9)	EXPRESS Tychy	70	mb	Inne
53.	Mycie/malowanie kontenera technicznego/budynku stacji. (zdjęcia tychy emila nr11-14)	EXPRESS Tychy	40	m2	Inne
54.	Naprawa poszycia dachu kontenera technicznego/ budynku stacji. Wymiana poszycia dachu na kontenerze technicznym.	EXPRESS Tychy	10	m2	Inne
55.	Wymiana drzwi do kontenera+ czyszcznie opaski z kostki. (zdjęcie tychy emila nr10)	EXPRESS Tychy	8	m2	Inne
56.	Naprawa progu pod drzwiami. Naprawa progu i zakup i montaż kątownika.	EXPRESS Tychy	1	szt.	Inne
57.	Kompleksowa naprawa wysp i podstaw terminali / odbojów. Wymiana metalowego cokołu dookoła wyspy. (zdjęcie tychy emila nr16)	EXPRESS Tychy	2	szt.	Inne

58.	modernizacja wysp. Naprawa nawierzchni wyspy paliwowej, usunięcie luźnych elementów, uzupełnienie ubytków i odmalowanie. (zdjęcia tychy emila nr15-25)	EXPRESS Tychy	3	szt.	Inne
59.	Zieleń. Pielęgnacja zieleni, krzaki do podcięcia. (zdjecie tychy emila nr8)	EXPRESS Tychy	1	komplet	Inne
60.	Czyszczenie odwodnienia liniowego,]	EXPRESS Tychy	70	mb	Inne
61.	Wymiana uszkodzonego separatora spearator LABKO 8m3. Wymiana uszkodzonego separatora - zmiążdżony przez szkody górnicze .	EXPRESS Bytom	1	szt.	Inne
62.	Naprawa odwodnienia liniowego. (zdjęcia bytom nr1-2)	EXPRESS Bytom	5	mb	Inne
63.	Wymiana progu i cokołu kontenera technicznego. (zdjęcia bytom nr3)	EXPRESS Bytom	1	komplet	Inne
64.	Wymiana drzwi do kontenera+ czyszcznei opaski z kostki 8m2. (Tak jak w tychy emilia 10, ten sam standard)	EXPRESS Bytom	1	komplet	Inne
65.	Modernizacja wysp. Odświeżenie wysp, odmalowanie, uzupełnienie ubytków..	EXPRESS Bytom	2	szt.	Inne
66.	Czyszczenie odwodnienia liniowego"''''''''''''''''	EXPRESS Bytom	28	mb	Inne
67.	Naprawa odwodnienia liniowego:	EXPRESS Rybnik	28	mb	Inne
68.	Wymiana drzwi do kontenera+ czyszcznie opaski z kostki 8m2. (Tak jak w tychy emilia 10, ten sam standard)	EXPRESS Rybnik	1	komplet	Inne
69.	Naprawa progu i cokołu do budynku technicznego. (zdjęcia tychy emilia 10)	EXPRESS Rybnik	1	komplet	Inne
70.	Drobne naprawy miejscowe nawierzchni drogowych. Naprawa kostki do około wpustów (4 szt) oraz obok odwodnienia liniowego (3m).	EXPRESS Rybnik	1	komplet	Inne
71.	Modernizacja wysp. Odświeżenie wysp, odmalowanie, uzupełnienie ubytków."	EXPRESS Rybnik	2	szt.	Inne
72.	Czyszczenie odwodnienia liniowego,,:":	EXPRESS Rybnik	28	mb	Inne
73.	Naprawa kranu od wody. Wymiana zaworu ogrodowego 1/2".	EXPRESS Rybnik	1	komplet	Inne
74.	Naprawa progu i cokołu budynku technicznego. Naprawa progu i cokołu budynku technicznego. (zdjęcia zabrze nr1-2)	EXPRESS Zabrze	1	szt.	Inne
75.	Wymiana drzwi do kontenera+ czyszcznei opaski z kostki 8m2. (zdjęcia tychy emilia 10)	EXPRESS Zabrze	1	szt.	Inne
76.	Modernizacja nawierzchni placu, głównie przy odwodnieniu liniowym oraz przy studzienkach. Naprawę przystosować do ruchu ciężkiego (zdjęcia zabrze nr3-7)	EXPRESS Zabrze	50	m2	Inne

77.	Modernizacja wysp. Odświeżenie wysp, odmalowanie, uzupełnienie ubytków	EXPRESS Zabrze	2	szt.	Inne
78.	Czyszczenie odwodnienia liniowego\	EXPRESS Zabrze	28	mb	Inne
79.	Wymiana drzwi i ościeżnicy do toalety, drzwi 90 białe z samozamykaczem gałka-klamka. (zdjęcia bielsko n1-nr3)	Anwim Bielsko-Biała	1	komplet	Inne
80.	Naprawa kontenera/ budynku stacji. Wymiana narożnika i mycie całej budki. (zdjęcie bielsko nr8)	Anwim Bielsko-Biała	1	komplet	Inne
81.	Mycie podsufitek/Remont wiaty. Oczyszczenie, konserwacja i odmalowanie słupów wiaty do 0,5m wysokości. (zdjęcia bielsko nr4-5)	Anwim Bielsko-Biała	2	szt.	Inne
82.	Naprawa odwodnienia liniowego; (zdjęcia bielsko nr6-7)	Anwim Bielsko-Biała	3	mb	Inne
83.	Czyszczenie odwodnienia liniowego;	Anwim Bielsko-Biała	15	mb	Inne
84.	Naprawa odwodnienia liniowego (zdjęcia częstochowa nr 1-4)	ANWIM Częstochowa	4	mb	Inne
85.	Czyszczenie odwodnienia liniowego",	ANWIM Częstochowa	15	mb	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.25	Tak	Zwyżkowy	Tak
2.	Doświadczenie	0.25	Nie	Zwyżkowy	Nie
3.	Kompleksowość	0.25	Nie	Zwyżkowy	Nie
4.	Termin realizacji	0.25	Nie	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	tak
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie